



# Discover Stone

ODKRYJ PIĘKNO KAMIENIA



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BLATÓW ZE SPIEKÓW KWARCOWYCH

### ITOP

Dzięki cechom technicznym ITOPKER jest to najbardziej wytrzymały blat na rynku, idealny do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Odporny na zarysowania: potrawy można kroić bezpośrednio na powierzchni blatu bez jego uszkodzenia, choć zalecamy używanie deski ze względu na tępiące się szybko noże.

To materiał odporny na temperaturę: nie pali się ani nie wydziela dymu ani substancji toksycznych pod wpływem wysokich temperatur. Gorące naczynia do gotowania, takie jak patelnie, można położyć na jego powierzchni bez uszkodzenia. Odporne na plamy, nie wpływają na nie rozpuszczalniki, detergenty, wybielacz, olej, ocet lub sok cytrusowy, pod warunkiem, że plamy są czyszczone w ciągu 24 godzin.

To także materiał higieniczny: ma nieporowatą powierzchnię, zapobiega to powstawaniu bakterii i pleśni, a żywność może być kładzona bezpośrednio na blacie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia całej powierzchni blatu zaleca się przeprowadzenie testu na małym obszarze materiału z zastosowaniem wybranego produktu czyszczącego. Należy pamiętać, że usuwanie plam jest dużo łatwiejsze, kiedy odbywa się od razu po powstaniu zabrudzenia. Wszelkie znaki lub plamy na blacie są zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym i powierzchownym czyszczeniem. Proszę postępować zgodnie z informacjami na kartach danych technicznych i etykietach używanych produktów. Rutynowe zabiegi są stosowane do usuwania brudu i utrzymania wyglądu oryginalnego wykończenia. Codzienne czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Inalco powinno być przeprowadzane gorącą wodą i neutralnym detergentem (detergenty do mycia powierzchni, do mycia naczyń, VIM, mydło marsylskie) przez pocieranie gąbką lub szmatką z mikrofibry.

### CZYSZCZENIE TRUDNYCH ZABRUDZEŃ

W celu usunięcia z powierzchni Inalco szczególnie odpornych zabrudzeń zaleca się wstępne czyszczenie ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Jeśli to nie wystarczy, należy użyć stopniowo silniejszych technik czyszczenia, używając konkretnych produktów dostosowanych do charakteru zabrudzenia:

Na uporczywe plamy od żywności, np.: kawy, herbaty, pomidorów, octu balsamicznego, Coli, czerwonego wina stosujemy wybielacz lub odplamiacz

Na metaliczne ślady powstałe w wyniku przesuwania garnków, patelni, itp. zastosuj detergent w proszku lub kremie dokonując czyszczenia poprzez pocieranie nawilżoną gąbką kuchenną (powierzchnie matowe i soft touch).

Na osady wapienne zastosuj ocet lub kwaśne detergenty przeznaczone do usuwania osadów wapiennych w gospodarstwie domowym .

Aby usunąć pozostałości wysuszonych materiałów takich jak guma do żucia należy użyć drewnianego lub plastikowego zgarniaka, a następnie oczyścić powierzchnię delikatnym detergentem, używając miękkiej gąbki lub ściereczki.

## OSTRZEŻENIA

- Sprawdź, czy blat ze spieków kwarcowych Inalco (blat kuchenny, blat łazienkowy itp.) jest prawidłowo zainstalowany. Dla przykładu, obwód blatu roboczego musi być prawidłowo podparty lub wzmocniony, w szczególności w obszarze z otworami na zlewozmywak i kuchenkę.
- Upewnij się, że podstawa urządzenia jest wypoziomowana podczas instalacji blatu roboczego i zwróć uwagę, aby powierzchnia była idealnie płaska.
- Nie używaj niewłaściwych produktów.
- Nie siadaj ani nie stawaj na blacie.
- Powierzchnia Inalco jest bardzo trwała, ale nie używaj blatu do tłuczenia mięsa. Zastosuj w tym celu deskę do krojenia. Tłucz mięso z dala od wszelkich otworów w blacie (np. otworu zlewozmywaka), krawędzi czy narożników.
- Nie zaleca się cięcia żywności bezpośrednio na blacie roboczym, ponieważ może to powodować szybkie tępienie narzędzi. Ponadto ścierające i tępiące się noże mogą pozostawić na blacie metaliczne znaki. Ślady te należy usunąć kwasami. Jeśli blat wykonany jest z polerowanej płyty Inalco, zawsze należy używać deski do krojenia.
- Unikaj uderzeń spowodowanych przez narzędzia spadające z wysokości lub innych ciężkich przedmiotów spadających na blat roboczy lub krawędzie blatu. Ciężkie przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię blatu. Mogą powodować nieestetyczne odpryski. Ciężko naprawić uszkodzoną powierzchnię. W sytuacji odprysku można wkleić wyszczerbiony kawałek lub zalać żywicą powstałą dziurkę.
- Unikaj kontaktu z klejami i silikonami, ponieważ po ich utwardzeniu nie zawsze będzie możliwe usunięcie pozostałości.
- Unikaj przeciągania twardych przedmiotów, takich jak naczynia, garnki, noże bezpośrednio po blacie roboczym.
- Podczas cięcia używaj deski do krojenia, przedmioty odkładaj na maty i podstawki, aby uniknąć bezpośredniego przeciągania po blacie roboczym.
- W szczególności w przypadku powierzchni polerowanych, w żadnym wypadku nie wolno używać szorstkich gąbek lub materiałów, takich jak detergenty zawierające cząstki ścierne.

Specjalistyczne środki do kamieni, spieków i konglomeratów kwarcowych, można znaleźć w naszym sklepie panrtnerskim do-kamienia.pl. Wpisując w zamówieniu nasz kod rabatowy 6NFV5WQ otrzymacie rabat na swoje zakupy wysokości 5 %. Jeśli będą potrzebowali Państwo pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania proszę dzwonić na numer 178733309, bądź połączyć się z konsultantem na stronie.